

Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 1 : Zona di intervento

Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 2 : Zona di intervento



Foto n. 3 : Zona di intervento



Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 4 : Prospetto nord

Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 5 : Zona di intervento

Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 6 : Zona di intervento



Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 7 : Zona di intervento e vista del collegamento con l'area di cantiere e stoccaggio materiali ottenuta demolendo la porzione di muratura sotto la finestra.

Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 8 : Particolare della foto precedente



Ingegnere civile Stefano Valenti



Foto n. 9 : Particolare del cornicione del lato nord



Foto n. 10 : Particolare del cornicione del lato ovest